

Tarnów, dnia 12 grudnia 2016 r.

MOZ NSZZ „S”-3/XII/16

Pan Jerzy Wiatr  
Prezes MPK Sp. z o. o.  
w Tarnowie

W związku z zaistniałą sytuacją użycia w dniu 8 grudnia 2016 r. autobusu marki VOLVO typ BL110E z niesprawnym tzw. hamulcem przystankowym, którego zadaniem jest uniemożliwić poruszanie się autobusu z otwartymi czy uchylonymi drzwiami od przedziału pasażerskiego, zwracamy się z żądaniem:

1. Dokonania niezwłocznej wnikliwej kontroli pod względem sprawności hamulców przystankowych we wszystkich autobusach VOLVO BL110E. Dodatkowo prosimy sprawdzić sprawność systemów przeciwciskowych w autobusach VOLVO BL110E i Jelcz PR110.
2. W razie stwierdzenia w autobusach niesprawnych czy rozregulowanych zabezpieczeń, do których się wyżej odnosimy – żądamy natychmiastowego wycofania ich z eksploatacji celem usprawnienia, zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Uzasadnienie:

Do pisma pocztą e-mail na adres Spółki dołączamy zapis video. Ukazuje on sytuację, kiedy drzwi zamykają się z wyraźnym opóźnieniem już w trakcie jazdy autobusem. Zauważono i zarejestrowano tę nieprawidłowość na wielu przystankach, na znacznym odcinku trasy. Jest bezsporne, że autobus może ruszyć z przystanku jedynie po całkowitym domknięciu drzwi. Naszym zdaniem w tym przypadku nie istnieje pojęcie częściowej niesprawności, nawet w sytuacji gdy system zabezpieczający jest nieznacznie rozregulowany. Taka sytuacja stwarza znaczne ryzyko postępującego rozregulowania, a w konsekwencji utratę możliwości awaryjnego samoczynnego hamowania w przypadku nagłego niekontrolowanego otwarcia drzwi na skutek awarii – np. obwodu elektrycznego, mechanicznego czy pneumatycznego.


Ze względu na dużą wagę problemu postanowiliśmy o nim powiadomić:

- ⑩ Organ Właścicielski Spółki
- ⑩ zewnętrzny organ kontrolny

Nadal ufamy, że kierownictwo Spółki pod Pana nadzorem w pełni zastosuje się do naszych zaleceń. W przeciwnym przypadku zmuszeni zostaniemy do podjęcia dalszych zdecydowanych kroków w tej sprawie.

Oczekujemy na udzielenie nam merytorycznej odpowiedzi po zakończeniu czynności, o które się zwracamy

Członek Zakładowej Kom. BHP



Z poważaniem

MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ  
Przewodniczący

Jan Guty

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
Spółka z o.o. w Tarnowie  
ul. Okrężna 9  
33-104 TARNÓW  
Identyfikator 85028412